

TECHNICKÉ INFORMACE

Markant EXTRA MATNÝ



Rovnoměrný lesk a plnější vzhled

Přírodní olej s tvrdým voskem. Vysoce kvalitní oleje tvoří vrstvy a zvýrazňují přirozenou krásu dřeva a současně dosahují vysoké odolnosti proti nečistotám a vodě.

- Vytvoří film, odolné proti otěru
- Rovnoměrný a sytý vzhled povrchu
- Odpuzuje vodu a nečistoty
- Bezpečné a snadné zpracování
- Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva

Rozsah použití:

Výrobek je vhodný pro parkety, dřevěné a korkové podlahy. Protisklizové vlastnosti podle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná skupina R 10. Vhodné pro téměř všechny druhy evropských a exotických dřevin. Viz seznam dřevin LOBA na stránkách www.loba.de. V případě pochybností konzultujte s výrobcem.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-193



Údaje o výrobcích

Č. položky

10508



750 ml
2,5 l



6
4



432
120

Stupeň lesku cca°

7

Pevná tělesa

52 ±2%

Složení

alifatické uhlovodíky, modifikované rostlinné oleje, sikativa

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.

GISCODE

Ö60

2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro výrobek (kat. A/i): 500 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje max. 461 g/l VOC.

* Míra lesku je měřena při 60° na skle. Závisí na tloušťce vrstvy a na klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí. Hodnoty jsou pouze orientační.



TECHNICKÉ INFORMACE

Markant EXTRA MATNÝ



Pokyny ke zpracování

- Povrch musí být správně zbrúšen, vlhkosť dřeva max. 12 %.
- Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty. Teplota místnosti +15 °C až +25 °C, relativní vlhkosť vzduchu 40 % až 65 %, teplota materiálu +18 °C až +25 °C. Pracoviště důkladně větrejte.
- Materiál nevylivejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Nanášení stěrky: Stěrka LOBATOOL / cca 20 ml/m² (50 m²/l)

Nanášení válečkem a štětcem: Olejový váleček LOBATOOL mikrovlákno 60-80 nebo olejový kartáč LOBATOOL / cca 60-100ml/m² (12 m²/l)

Doba schnutí

- Nanesení nátěru možné nejdříve za 12 hodin.
- Avšak do 24 hodin.
- Na plochu můžete vstoupit za 12 hodin.
- Použitelné za 24 hodin.
- Umístění nábytku a koberců za 10 dní.
- Dřívější zakrytí je možné provést pomocí výrobku LOBATOOL Cover 400, podrobnosti viz technické informace výrobku.



Pokyny ke zpracování

Nanášení stěrkou a válečkem:

- Pečlivě nanášejte na jednotlivé části plochy stěrkou LOBATOOL.
- Ihned poté sjednoťte povrch leštičkou se speciálním béžovým padem LOBATOOL.
- Nechejte schnout přes noc, maximálně 24 hodin.
- Nanášejte rovnoměrně olejovým válečkem z mikrovlákná LOBATOOL 60-80 v tenké vrstvě.

Nanášení válečkem:

- Nanášejte rovnoměrně v tenké vrstvě mikrovlákná LOBATOOL 60-80/olejovým štětcem LOBATOOL.
- Nechejte schnout přes noc, maximálně 24 hodin.
- Podle potřeby (nerovnoměrný vzhled nebo matná a lesklá místa) proveďte přebroušení a odstraňte prach.
- Nanášejte olejovým kartáčem mikrovlákná LOBATOOL 60-80/LOBATOOL v rovnoměrné tenké vrstvě.

Příprava korkových krytin

Lepidlo musí být kompletně zaschlé (dodržujte pokyny výrobce lepidla), povrch musí být suchý a zbavený nečistot a příp. zbytků lepidla.

Homogenní korkové krytiny případně jemně zbruste, pečlivě odstraňte prach z korku (vysavačem)

Ošetření homogenních/masivních korkových podlah:

Naneste v tenké vrstvě. Nechejte schnout přes noc. Naneste v tenké vrstvě. Schnutí až do dosažení stavu, kdy přípravek nelepí, může trvat v závislosti na klimatu v místnosti až 3 dny

Ošetření dýhovaných korkových podlah

Nanášejte tenkou vrstvu. Nechejte schnout minimálně 48 hodin. Proveďte voskovou péči přípravky LOBACARE[®] NatureWax nebo LOBACARE[®] ParkettWax.

Důležité pokyny

Nanášení stěrkou je možné pouze u dřevěných podlah s utěsněnými spárami. Olej ve spárách po dlouhou dobu zcela nezaschne.

Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kýmblu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.



Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Lepení hran: Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zbarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Bezpečnostní pokyny: Při zpracování a schnutí výrobků s obsahem rozpouštědel se uvolňují hořlavé výpary rozpouštědel. Z tohoto důvodu platí zákaz ohně, otevřeného ohně, svařování, kouření apod. v ohroženém prostoru. Pracoviště a sklady dobře větrejte. Elektrická zařízení na pracovišti a ve vedlejších prostorách musíte včas vypnout tak, aby byly při zahájení práce vychladlé. Zabraňte jakémukoliv jiskření, i na elektrických zařízeních. Uchovávejte obal s materiálem těsně uzavřený. Odstraňte z pracoviště, na kterém dochází k uvolňování výparů, předměty, které jsou choulostivé na rozpouštědla, odnechte rostliny a vyvedte zvířata (odnechte i akvária).

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

