

TECHNICKÉ INFORMACE

CareRemover



Základní čištění v systému LOBA

Hlubkový čistící prostředek pro lakované podlahové krytiny. Odstraňuje úporné nečistoty a vrstvy starých pečujících prostředků. Pravidelným základním čištěním v kombinaci s vhodnou péčí několikanásobně zvýšíte životnost lakovaných parketových podlah.

- Odstraňuje vrstvy pečujících prostředků
- Odstraňuje houževnaté nečistoty
- Univerzální použití na různých lakovaných krytinách
- Šetří materiál, neutrální pH

Rozsah použití:

Vhodné k odstranění starých vrstev pečujících prostředků z voděodolných podlahových krytin jako jsou lakované dřevěné a korkové podlahy, linoleum, PVC a guma.

Údaje o výrobcích

Č. položky

10065



1 l

10 l



12

-



480

60

Pevná tělesa

4,9 ±2%

Hodnota pH

7,6

Složení

< 5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% NTA (nitriltriocetová kyselina) a její soli, parfémy, LIMONENE

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.

GISCODE

GG60

Pokyny ke zpracování

- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo

Voda.



TECHNICKÉ INFORMACE

CareRemover



Pokyny ke zpracování

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Postřikovač LOBATOOL nebo mop / $10-20 \text{ ml/m}^2 = 50-100 \text{ m}^2/\text{l}$ (odpovídá 1-2 l na 100 m^2 pro hotovou směs) v závislosti na intenzitě znečištění. Čištění jednokotoučovým strojem a speciálním padem LOBATOOL zelené barvy nebo mycím automatem s vhodnými pady.

Použití:

Příprava:

Smíchejte základní čisticí prostředek v poměru 1:4 až 1:6 s vodou a naneste na krytinu stříkací pistolí LOBATOOL, mopem nebo systémem MarobGigant.

Základní čištění (čisticí automat) na středních až velkých plochách:

Po krátké době působení rozetřete mycím automatem s vhodným abrazivním padem a naplavené nečistoty ihned vysajte. Ke snížení pěnivosti přidejte do nádrže na znečištěnou vodu odpěňovač LOBACARE®.

Základní čištění (leštička) na menších až středních plochách:

Po krátkém působení ošetřete povrch leštičkou se zeleným speciálním padem LOBATOOL. Naplavené nečistoty ihned odsajte vysavačem na mokré vysávání nebo vytřete utěrkami nebo mopem.

Základní čištění (ruční) na malých plochách:

Naneste čisticí roztok a po krátkém působení ručně zpracujte kartáčem se středně tvrdými štětinami. Naplavené nečistoty ihned odsajte vysavačem na mokré vysávání nebo vytřete utěrkami nebo mopem.

Prvotní péče:

Po každém základním čištění musíte provést opětovnou prvotní péči vhodným pečujícím přípravkem řady LOBACARE®. Pečující přípravek nanášejte až po úplném zaschnutí.

Intenzivní čištění

Odolné nečistoty a stopy po obuvi, které nelze odstranit přípravkem LOBACARE® Cleaner, můžete v řadě případů odstranit čištěním přípravkem CareRemover zředěným v poměru 1:10 s vodou. Tímto roztokem proveďte aerosolové zvlhčení podlahy a vyčistěte mopem vhodným pro daný typ krytiny. Bezprostředně poté znovu naneste aerosolovým rozstříkem vodu, setřete a neutralizujte. Odolné nečistoty odstraňte utěrkou, kartáčem nebo speciálním zeleným padem LOBATOOL a leštičkou (použití hrubých padů, houby apod. může mít za následek poškrábání povrchu). Vhodnost k odstranění konkrétního znečištění musíte před použitím na celé ploše vyzkoušet na nenápadném místě. Skvrny, které pronikly do laku nebo pod lak, nelze odstranit bezezbytku.

Důležité pokyny

V případě vytvoření vysoké vrstvy pečujících prostředků musíte příslušnou akci příp. opakovat i několikrát. Na závěr setřete plochu čistou vodou, neutralizujte ji. To můžete provést i pomocí automatů.



TECHNICKÉ INFORMACE

CareRemover



Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

