

OLEJ HS PROFIÖL bezbarvý (Natur)

Porovnání olejů Projektöl a HS Profiöl

Oleje Projektöl (včetně barevných variant) jsou řidší a pronikají hlouběji do povrchu dřeva. Díky tomu jsou dobře zpracovatelné ručně, snadno se padují a leští.

Oleje HS Profiöl (včetně barevných variant HS Coloröl) jsou hustější, mají vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a tím i delší životnost. Jsou ideální pro strojní zpracování. Ruční zpracování (padování a leštění) je namáhavější.

Zkratka v názvu HS (High Solid) označuje vysokou kvalitu oleje.

Charakteristika

Vysoce kvalitní a velmi odolný olej pro úpravu dřevěných a korkových podlah. Je vhodný i na velmi namáhané povrchy. Zvýrazňuje barvu dřeva.

Oblast použití

Je určen k profesionální úpravě parketových, dřevěných a korkových podlah v interiéru. Díky vysokému obsahu zušlechťených rostlinných olejů zvýrazní přírodní barevný odstín dřeva.

Povrch dokončený olejem HS Profiöl je antistatický a snadno se čistí. Je trvale zatížitelný a extrémně odolný vůči vodě a chemikáliím používaným v domácnostech. Vzhledem k vysokému podílu sušiny okolo 98 % by měl být tento produkt při práci na velkých plochách zpracováván pomocí kotoučové brusky.

Technické údaje

Barva: přírodní bezbarvá

Aplikace: štětcem, válečkem nebo špachtlí

Doba schnutí: lešitelný za 4 až 6 hodin, plně zatížitelný při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu za 2 až 3 dny

Ředí se: ne

Vrstvy: 1 vrstva

Množství na 1 vrstvu: 20 - 40 g/m²

Výdajnost: 25 - 50 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

1. Plochu starých i nových podlah postupně brousit brusným pásem nebo kotoučem s hrubostí zrna 80, 100 a 120. Plocha musí být čistá, suchá bez mastnoty a prachu.
2. Olej dobře promíchat a opatrně nalít na plochu (20 - 40 g/m²), rovnoměrně roztírat kartáčem, štětcem nebo válečkem na olej. U velkých ploch pracovat vždy po částech.
3. Olej nechat 20 až 30 minut vsáknout a případně ještě nanést tam, kde dřevo olej rychle nasáкло.
4. Poté vmasírovat do plochy pomocí kartáče nebo zeleným padem tak, až se plocha nejeví jako vlhká. Případný přebytečný olej na povrchu setřít bavlněným hadrem nebo u velkých ploch prudce stáhnout stěrkou.
4. Po 60-ti minutách provést konečné leštění kotoučovou bruskou s bílým padem nebo kusem bavlny.
5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná plocha po 2 až 3 dnech plně zatížitelná. Do té doby plochu chránit před vodou.
6. Použité hadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení!

Certifikáty

EU-Dekopaint - komfort

Giskode O60

DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát

DIN 68 861 T1C (chemická odolnost)

Balení

1 a 3 litry